



Поз обознач	Наименование	Кол- личество
A2	Привод пружинный ППУ-600 КМ0Ж303356.001	1
EKL	Подоэрэв КМ0Ж681817.003-01	1
PC1	Счетчик импульсов СИ 205-1 У4, 220В переменного тока Н25-01.808-78	1
ХТЗ	Блок зондиков БЗН27-6М40-Д/ДУ3-12 тип ТУ 16-89 ИГФ687222.023ТУ	1
A1	Ланель управления КМКЖ687282.052	
KM	Пускателев ПМ12-025103 Б УХ14, 220В	
	ПМ6-89 ИГФ644236.033 ТУ	1
KM2	Пускателев ПМ12-004151 УХ14 Б 220В	
	ПМ6-89 ИГФ644236.033 ТУ	1
X14,X75	Контактор клеммная G5/6 фирма Phoenix Contact код 27.16.06.2	2
V01	Мост выпрямительный КВР02510 фирма "Промлекtronika"	
	1. Выводы SQ1... SQ12 обозначены условно: 1,2 – н.р.; 3,4 – н.з. 2. Элементы схемы SQ5... SQ8 изображены во включением начальном положении. 3. Наличие растягивателей УА1... УА3 определяется требованием заказчика. 4. Исполнение электромагнита отключения УА1 и расцепителя УА1... УА3 определяется требованием заказчика	
	КМ0Ж303356.002Э3	
Номинал ? Ампер, Пост. напряжение	Привод пружинный ППУ-600	
Разводка проводов	Схема электрическая	
Прод.	Приложение	
Листот	Причины отказов	
Нормат. контакты	Причины отказов	
Итог	Компьютер	
Всего	д.??:	Формат А4-3