



<i>X75</i>	Конт.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

Для подключения трансформаторов тока

Puc1

Puc.2



Поз. обозначение	Наименование	кол	Примечание
А1	Привод (см. табл.)	1	
ЕК1	Погорел КИОЖ 681817.003-01	1	
КИ1	Контактор ТУ6-644.010-85(см.табл.)	1	
РС1	Счетчик импульсов СИ 206-1 ИЛП, 220В		
	переменного тока ТУ25-01.888-78	1	
ИД1... ИД4	Дугог ДП12-25-10 ГОСТ 20859-89	4	
ХТ3, ХТ4	Блок зажимов	2	
ХТ5	Блок зажимов	1	
ХТ7	Контакт КИОЖ 757474.008	4	

Обозначение	Условное обозначение исполнения	Ряд, номер, буквенный в префиксе	AI	КМ1
КЮЖ 30.331.3.011-06 ПЭМД-2001ХП.~220В		1	см схему	КЮЖ 30.331.3.012-04 МК2-205 ХП3.220В
-09 ПАМУ-2007.~220В		2		КЮЖ 30.331.3.012-06 МК2-205 ХП3.220В

1. Выводы SQL... SQL обозначены условно: 1,2 – н.р.;

3,4 - H.3.

2. Элементы схемы SQL...SQL5 изображены во вложенном начальном положении.

КУНЖ 303313.011-0833

[illegible]

Bb0q: d ?

Konurobar

Формат А4х3