


Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?



Поз. обознач.	Наименование	Кол. Примечание
А2	Привод пружинный ППУ-600 КУЮЖ.30.3356.001-02.1	1
ЕК1	Поворот КУЮЖ.671817.003-01	1 0,8 кВт
РС1	Счетчик импульсов СИ 206-1 УИ4, 110В переменного тока П25-01.888-78	1
ХТ3	Блок защиты БЗНЧ2-6М40-Д/ДУЗ-12 Туп ПУ 16-89 ИРФ.687222.023ТУ	1
А1	Панель управления КУЮЖ.67282.050-02	
КМ1	Двигатель ПМ2-025103 Б УИ4, 110В ПМ6-89 ИРФ.644236.033 ТУ	1
КМ2	Двигатель ПМ2-004154 Б УИ4, 110В ПМ6-89 ИРФ.644236.033 ТУ	1
ХТ4, ХТ5	Коллектор клеммная С5/6 фирма Phoenix Contact код 27 16 06 2	2

- Выводы SQ1... SQ12 обозначены условно: 1,2 - н.р.; 3,4 - н.з.
- Элементы схемы SQ5... SQ8 изображены во включенном начальном положении.
- Наличие расшилителей УА1... УА3 определяется преобразованием записки.
- Исполнение электромагнита отключения УАТ1 и расшилителей УА1... УА3 определяется преобразованием записки.

Исполн. ?				
Проверка	Проверка	Проверка	Проверка	Проверка
Исполн. ?				
Исполн. ?				

Исполн. ?				
Исполн. ?				
Исполн. ?				
Исполн. ?				

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

Имя ? под Поан и адресом инв ? аубл.Поан и аапа

Справ. ?

КУЮЖ.30.3356.002-0233

Привод пружинный ППУ-600

Схема электрическая

принципиальная

Лист 1

Листов 1

Исполн. ?

КУЮЖ.30.3356.002-0233

Привод пружинный ППУ-600

Схема электрическая

принципиальная

Лист 1

Листов 1

Исполн. ?

Исполн. ?